
#### 74.県道16号(坂井輪中学校前バス停)






国土地理院1/5地形図「内野」を使用

※No.72~81の撮影地域では、地盤変位ベクトル図と地盤 災害図は作成されていない。

この写真から、地震の翌日の17日。朝5時に沼垂の自宅に徒歩で向かう。沼垂までは直線 距離でも約12km、線路が流出したJR越後線はもちろんのこと、バスも通っていない。国道は センターライン付近で路面が離れている。ロードコーン代わりにバス停の標識が移動して置 かれている。市街と比べると地震の影響は少ないが、大きく傾いた電柱(右奥)もある。

# 75.県道16号(寺尾付近)






国土地理院1/5地形図「内野」を使用

※No.72~81の撮影地域では、地盤変位ベクトル図と地盤 災害図は作成されていない。

路面が移動しており、電柱が傾いてる。左手が砂丘だが、何が起こったのかは不明。 小針では、砂丘が低くなって押し出され、下手の民家の前の道が湾曲したとの記録も ある。




砂丘の緩斜面が滑って階段状に崩れている。 道が湾曲したのは、この付近でのことか?



国土地理院1/5地形図「内野」を使用




民家が全壊している。建物背後の道路が 隆起して真っ二つに割れている。これも砂 丘のすべり・崩壊と関係があるのか?



国土地理院1/5地形図「内野」を使用




奥は冠水しているが、ここは津波の影響を 受けていない地域。手前は陥没して路面が 破断している。



国土地理院1/5地形図「内野」を使用




建物が歪んで倒壊している。浸水しているのは液状化によって噴き出した地下水によると思われる。



国土地理院1/5地形図「内野」を使用



道路が崩落し、家屋は全壊。振動による倒壊のようにも見えるが、地盤変状も関与している?



国土地理院1/5地形図「内野」を使用



家屋がブロック塀を押しつぶすように全壊している。前の写真とは別の家。

国土地理院1/5地形図「内野」を使用

# 82.川岸町アパート

地盤災害図凡例

鉄筋建造物 木造建造物 ガス・石油タンク

← 道路の波状変形

☆ 地盤の膨れ上がり


∝ 直立物体の傾斜転倒方向

水平移動


€ ○ 陥没



液状化して大きく傾斜した川岸町ア パート3号棟。奥の4号棟は転倒して 屋上が見えている。敷地には、噴砂 が広がり、噴砂孔には水が溜まって いる。



地盤変位ベクトル図



地盤災害図

## 83.白山駅近くの線路

地盤災害図凡例

木造建造物 ガス・石油タンク

ズ★ 道路の波状変形

浸水地域

砂泥噴出物

無被害地域


地盤の膨れ上がり 水平移動

直立物体の傾斜転倒方向


側溝・防潮堤などの破壊



盛土の中央部が陥没している。昨日、 避難路になった線路にはロープが張 られ、立ち入り禁止になった。



地盤変位ベクトル図



地盤災害図


# 84. 白山駅ホーム



地盤変位ベクトル図

大きく陥没したホーム。地盤変位ベクトル図を見ると、地盤は信濃川の逆方向の北へ大きく変位している。ホームの地割れ・陥没はこの側方流動によるものと考えられる。





地盤災害図

## 85. 白山駅ホーム




中 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m

地盤変位ベクトル図

ホームのこの場所の地盤変状も側方流動によるものと考えられる。屋根も傾いている。





地盤災害図

# 86.白山駅付近

鉄筋建造物 木造建造物

地盤の膨れ上がり水平移動浸水地域


砂泥噴出物

無被害地域

直立物体の傾斜転倒方向

側溝・防潮堤などの破壊


€ Ø 陥没



路面は噴砂で覆われ、隆起してめくれ 上がっている。



地盤変位ベクトル図



地盤災害図


# 87. 白山駅付近



地盤変位ベクトル図

直径2mの巨大噴砂孔。噴出のすざまじさを 物語る。





地盤災害図


## 88.白山駅付近の線路



JR越後線の盛土が流失崩壊し、線路がはしごのようになっている。地震直後、ここを渡って避難した。



地盤変位ベクトル図



地盤災害図

/ 亀裂

亀裂

■ 鉄筋建造物 → 木造建造物

ガス・石油タンク

道路

∼── 道路の波状変形

FO 陥没

古 地盤の膨れ上がり

/ 水平移動

浸水地域

で 直立物体の傾斜転倒方向

砂泥噴出物

~~~~ 側溝·防潮堤などの破壊

無被害地域

## 89.県立競技場

地盤災害図凡例

鉄筋建造物 木造建造物 ガス・石油ダンク

水平移動

砂泥噴出物

無被害地域

地盤の 膨れ 上がり


~~~ 側溝·防潮堤などの破壊

直立物体の傾斜転倒方向


FO 陥没



地盤変位で競技場の建物が破断している。新潟地震の直前に開催された第19回 国民体育大会のために大改築したばかりだった。



地盤変位ベクトル図



地盤災害図

# 90.県立競技場

鉄筋建造物木造建造物ガス・石油タンク

☆ 地盤の膨れ上がり水平移動浸水地域✓ 直立物体の傾斜転倒方向


~~~ 側溝·防潮堤などの破壊

砂泥噴出物

無被害地域



一面噴砂で覆われている競技場に救援の**へ**リが到着。



地盤変位ベクトル図



地盤災害図

# 91.白山小学校付近

地盤災害図凡例

鉄筋建造物 木造建造物 ガス・石油タンク 道路 → 道路の波状変形

ち 地盤の膨れ上がり 水平移動 浸水地域 で 直立物体の傾斜転倒方向

~~~ 側溝·防潮堤などの破壊

砂泥噴出物

無被害地域

// 亀裂

€⊘ 陥没



液状化で地面はまだ濡れている。バ イクが噴砂の中に埋まっている。



地盤変位ベクトル図



# 92. 川端町1丁目付近

鉄筋建造物

木造建造物 ガス・石油タンク

砂泥噴出物

無被害地域

地盤の膨れ上がり 水平移動 浸水地域

~~~ 側溝·防潮堤などの破壊


直立物体の傾斜転倒方向



バイクが液状化で噴出した土砂の中に 埋まっている。津波の影響か、バイクの 背後はまだ冠水している。



地盤変位ベクトル図



地盤災害図

# 93.川端町2丁目付近

地盤災害図凡例

鉄筋建造物 木造建造物 ガス・石油タンク

ズ 道路の波状変形


砂泥噴出物

無被害地域

地盤の膨れ上がり 水平移動 浸水地域

~~~ 側溝·防潮堤などの破壊

直立物体の傾斜転倒方向



細長い噴砂孔。周囲には砂が厚く堆積している。



地盤変位ベクトル図



地盤災害図

# 94. 川端町3丁目付近

地盤災害図凡例

木造建造物ガス・石油タンク

√★ 道路の波状変形


地盤の膨れ上がり水平移動浸水地域

砂泥噴出物

無被害地域

直立物体の傾斜転倒方向

~~~ 側溝·防潮堤などの破壊



給水車の様子。津波と液状化で水攻めだったが生活用水はない。



地盤変位ベクトル図



地盤災害図

## 95.八千代橋北側

地盤災害図凡例

ガス・石油タンク

√★ 道路の波状変形


☆ 地盤の膨れ上がり✓ 水平移動

砂泥噴出物

無被害地域

直立物体の傾斜転倒方向

~~~ 側溝·防潮堤などの破壊



西新潟側の取り付け盛土が沈下して橋台との間に段差を生じたため、板を渡して通行している。滑り止めの横木がついた板を誰が急遽設置したのだろう。



地盤変位ベクトル図



地盤災害図

# 96.八千代橋北側



64g 64g 全 館 387

地盤変位ベクトル図

奥に落橋した昭和大橋が見える。 津波による漂流物もある。





# 97.八千代橋より右岸方向



側方流動で護岸が沈下・流失している。








地盤変位ベクトル図

八千代橋の橋桁と東新潟側取り付け道路の境界部付近。詳細は不明だが、圧縮力を受けたような壊れ方をしている。







地盤変位ベクトル図

取付け道路が沈下し、橋台との間に段差を生じている。欄干の後ろは、新潟交通バス車庫。





100 508 508 (100 (1

地盤変位ベクトル図

鉄道教習所の敷地。敷地全体が 沈下しているように見える。地面も 噴砂で覆われ濡れており、所々水 たまりができている。





地盤災害図凡例

鉄筋建造物 木造建造物 ガス・石油タンク 道路 ← 道路の波状変形

☆ 地盤の膨れ上がり / 水平移動 ─ 浸水地域

砂泥噴出物

無被害地域

€⊘ 陥没



橋台と東新潟側取り付け道路に段 差と離れを生じている。



# 102.幸西付近




506 企

噴砂で道路が一面ぬかるんでいる。 道路に面した建物や門・塀、奥の家 屋、遠方の塔も軒並み沈下している。






# 103.八千代付近



地盤変位ベクトル図

給水車の順番を待つ行列。皆、長靴姿だ。

#### 



# 104.明石通



基礎地盤が液状化して支持力が低下したため、沈下して大きく傾いた。この建物も、川岸町アパートと並んで新潟地震を象徴する被害だ。

地盤災害図

# 105.明石通

地盤災害図凡例

地盤の膨れ上がり 水平移動

~~~ 側溝·防潮堤などの破壊

直立物体の傾斜転倒方向

浸水地域

無被害地域

鉄筋建造物木造建造物グス・石油タンク道路→並路の波状変形

€ の 陥没



液状化した土砂に車が埋まっている。 出勤後の最初の仕事は、足の泥を ぬぐうことから始まった。





地盤災害図