

2007.08.15 ペルー沖地震によるチンチャ（CHINCHA）付近の被害状況



チンチャの手前で幹線道路が壊れているところ



チンチャの先では道路脇の電柱も傾いている



組積壁の塀の破壊はたくさん見られる



縦枠だけで上の横枠がない塀（奥）の破壊



アドベ造の崩壊も多数見られる



アドベ造が軒並み崩壊している地域もある



チンチャでは枠組み組積造の多くは被害無し



ただ、少数だが層崩壊したものも見られた



噴砂の後



液状化によるアドベ造の不同沈下



キンチャ構造の教会の塔の被害